

- 更新韌體時，請先 **更新您的“SOYAL Device Tools”軟體**。
- SOYAL 茂旭資訊 程式升級軟體分為以下 2 個軟體“ISP Tools” 和 “UDP Updater”  
**ISP Tools 適用的型號如下 (僅用 COM 通訊埠更新)**
  - H 系列:  
321H / 327H / 331H / 721H / 723H / 725H / 737H(Mifare) / 727H(V3) / 747H(V3) / 757H / 888H/ 721E
  - 讀頭系列 (Mifare 居多):  
725UB / 737UB / 331KD / 331UD / 721KD / 721UD / 725KD / 725UD
  - 舊 E 系列 (V3 版):  
716E / 732M / 821EF(V3/V9) / 829E (V3)
  - 其他:  
323D / 321W / 401E / 401DI16 / 401RO16 / MIF chip module for 727H(V3), 747H(V3), 821EF(V3/V9), 829E(V3)**UDP Updater 適用的型號如下 (可用 COM 通訊埠 或 TCP/IP 通訊埠更新)**
  - E-V2 / E-V5 series:  
721E-V2 / 725E-V2 / 727H-V5 / 821EF-V5 / 829E-V5 / 837E / 837EF / 881EF
  - TCP/IP Converter:  
727CM (V2/V3) / 727CM-IO / 727iV3 (TCP/IP module inserted on 716E)
- 注意事項：  
如在更新時，出現以下訊息**“File Type didn't Match the Target CPU”**，凡經銷商，請聯繫茂旭取得匹配設備的韌體；凡使用者請聯繫 SOYAL 授權經銷商來協助設備更新。

